

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний університет „Львівська політехніка”**  
**Відділ з питань пожежної безпеки та цивільного захисту**

**Затверджено наказом ректора**  
**НУ „Львівська політехніка”**  
**від „03” січня 2020 року**  
**№ 2-1-10**

## **ІНСТРУКЦІЯ №23**

**Про заходи пожежної та техногенної безпеки для приміщень**  
**механічних, електричних, слюсарних майстерень**  
**Національного університету “Львівська політехніка”**

## ІНСТРУКЦІЯ №23

### про заходи пожежної та техногенної безпеки для приміщень механічних, електричних, слюсарних майстерень Національного університету “Львівська політехніка”

#### 1. Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на приміщення механічних, електричних, слюсарних майстерень і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки в цих приміщеннях.

Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками та відвідувачами, які знаходяться в цих приміщеннях.

#### 2. Загальні положення.

Механічні, слюсарні, електричні майстерні відносяться до об'єктів з підвищеною пожежонебезпечністю в силу своїх специфічних особливостей: умов виконання робіт, наявності спеціальних технологій, насиченості приміщення агрегатами та машинами підвищеної небезпеки.

##### *Співробітники майстерень зобов'язані:*

- Добре знати особливості свого виробництва або виконувани роботи, основні причини можливого виникнення пожежі та постійно враховувати їх при повсякденній діяльності.
- Перед початком кожного робочого дня перевірити працездатність закріпленого за робітником обладнання. При всіх виявлених несправностях терміново доповідати керівнику робіт та добиватися ремонту обладнання.
- Щоденно проводити прибирання свого місця по закінченні робочого дня.
- Не допускати перегріву робочих механізмів, верстатів, приладів та окремих вузлів у них. У випадку перегріву вимкнути обладнання з джерел живлення та дочекатися їх охолодження. При систематичних перегрівках обладнання доповісти про це керівнику. Температура нагріву механізмів та обладнання не повинна перевищувати 60°C.
- Систематично в ході роботи з електроприладами та апаратами підвищеної небезпеки здійснювати виміри їх параметрів стану з використанням приладів в іскробезпечному виконанні.
- Своєчасно проводити поточний, профілактичний та капітальний ремонт обладнання у відповідності з затвердженим графіком. Про порушення графіка ремонтів доповісти керівнику та добиватися всіма доступними та правомірними діями його проведення.

##### *Співробітникам майстерень забороняється:*

- Працювати на несправному обладнанні та з неробочим інструментом, а також на обладнанні, яке не пройшло профілактичного ремонту.
- Працювати на верстатах, агрегатах, тощо не закріплених за працівниками, дозволяти стороннім особам працювати на обладнанні без письмового дозволу керівника робіт.
- Користуватися саморобними запобіжниками, використовувати обладнання не за призначенням.
- Самовільно змінювати розташування обладнання та проводити підключення до інших джерел живлення.
- Користуватися подовжувачами та переносними розетками, якщо дротами перегорджуються проходи.
- Користуватися електропобутовими та нагрівальними приладами.
- Курити у невідведеному для цього місці.

### 3. Обов'язки та дії співробітників у разі пожежі

*У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх помітив, повинен:*

- негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – **101 (112)**. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- вжити заходів щодо гасіння пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння;
- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
- організувати рятування людей (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;
- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати взаємодію з аварійними службами (електротехнічною, газовою, сантехнічною та транспортною).
- повідомити диспетчера університету за номером телефону **258-20-09** (вн. тел. **72-009**)

### 4. Особи, відповідальні за пожежну безпеку та цивільний захист зобов'язані:

Здійснювати контроль за суворим дотриманням правил ПБ всіма співробітниками і відвідувачами, які викладені в даній інструкції. Відкривати майстерню на початку робочого дня і закривати після закінчення роботи, проводячи при цьому детальний огляд приміщення з метою недопущення загоряння.

При залишенні робочого місця раніше за інших працюючих або при неможливості відкриття приміщення для роботи, призначити замість себе одного із співробітників за згодою керівника .

**Телефони:**

Відділ з питань ПБ та ЦЗ –	258-25-32 (вн.72-532)
Начальник відділу -	258-22-01 (вн.72-201)
Диспетчер університету –	258-20-09 (вн.72-009)
Чергові електрик, сантехнік –	258-24-29 (вн.72-429)

Інструкцію розробив:  
Начальник ВПБ та ЦЗ  
НУ „Львівська політехніка”



Комарницький Я.О.

**Погоджено:**

Заступник начальника ГУ ДСНС України  
у Львівській області із запобігання  
надзвичайним ситуаціям

Оношко О. А.

Проректор з НВР  
НУ „Львівська політехніка”

Крайовський В.Я.

Голова профкому працівників  
НУ „Львівська політехніка”

Гайдук В.Г.

Начальник юридичного відділу  
НУ „Львівська політехніка”

Мороз А.М.



"03" січня 2020 року.